

¡PROTÉJASE CONTRA LAS LESIONES DE LA CINTA TRANSPORTADORA!

Las cintas transportadoras son muy comunes en los lugares de trabajo y pueden representar un riesgo muy serio de la seguridad. Prevenir lesiones debe ser una prioridad para todos los programas de seguridad en el lugar de trabajo.

LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO INCLUYEN:

1. Falta de protección
2. Las guardas protectoras no están bien instaladas
3. Energía peligrosa residual
4. Realizar acciones repetitivas sin descanso

LOS EMPLEADORES DEBEN:

1. Capacitar a los trabajadores acerca de la protección y los procedimientos de bloqueo específicos de su trabajo.
2. Pedirles a los trabajadores que informen a su supervisor acerca de condiciones inseguras.
3. Identificar los riesgos de máquinas relacionadas con el trabajo y trabajar en conjunto para implementar soluciones.
4. Realizar un seguimiento para asegurarse de que las soluciones estén funcionando.
5. Cumplir con todas sus otras obligaciones bajo la OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) y las normativas aplicables.

Para obtener más información:
www.ontario.ca/SafeAtWorkOntario

wsib
ONTARIO

 Ontario

 Health
& Safety
ONTARIO